

Порядок снятия и передачи показаний приборов учета

1. Время и дата снятия показаний

Снятие показаний с приборов учета электроэнергии производится по состоянию на 00 часов 00 минут 1-го дня месяца, следующего за расчетным периодом, а также дня, следующего за датой расторжения (заключения) договора энергоснабжения.

2. Время и дата передачи снятых показаний

Показания приборов учета электроэнергии передаются энергоснабжающей организации до окончания 1-го дня месяца, следующего за расчетным периодом, а также дня, следующего за датой расторжения (заключения) договора энергоснабжения в сканированном виде акта снятия показаний расчетных приборов учета, а также оригинала в письменной форме в течение 3 рабочих дней.

Формы документов:

- интегральная форма снятия показаний приборов учета для потребителей с максимальной мощностью менее 670 кВт;
- интервальная форма снятия показаний приборов учета для потребителей с максимальной мощностью более 670 кВт.

3. Способы передачи показаний

В рабочее время: Пн-Пт с 08:30 до 17:48 обед с 12:42 до 14:00 на адрес электронной почты feedback@surgutenergobyt.ru или в личном кабинете Потребителя. При передаче показаний с приборов учета необходимо указывать реквизиты договора, дату, ответственное лицо Потребителя, контактный номер, номер прибора учета, начальные и конечные показания, расход.

Формы документов для передачи показаний находятся на сайте в разделе «Потребителю»

[Интегральная форма снятия показаний приборов учета.](#)

[Интервальная форма снятия показаний приборов учета.](#)